



Aushärtetabelle für Easy Pox Harzsysteme

Harztyp	Mischung	Temperatur [zwischen Altrohr und Liner]	Rücklauf [Heizung]	Härte-Zeit
1504	100:25	>60° C	>75° C	Nicht empfohlen
		>50° C	>65° C	>40 min.
3008	100:25	>60° C	>75° C	>30 min.
		>50° C	>65° C	>60 min.
4514	100:25	>60° C	>75° C	>45 min.
		>50° C	>65° C	>90 min.
6024	100:25	>60° C	>75° C	>60 min.
		>50° C	>65° C	>120 min.
9030	100:25	>60° C	>75° C	>90 min.
		>50° C	>65° C	>180 min.
T0530	100:30	>60° C	>75° C	>4 Std.
		>50° C	>65° C	>8 Std.
T0880	100:45	>60° C	>75° C	>6 Std.
		>50° C	>65° C	>12 Std.

Bei den genannten Werten handelt es sich um die reine Härte Zeit. Die Zeit für das auf Temperatur bringen, sowie die Kühlphase werden nicht berücksichtigt. Die in der Tabelle genannten Daten beruhen auf Erfahrungswerten bei kontinuierlicher Wärmezufuhr. Die konkreten Temperaturbedingungen durch Grundwasser, Rohrwerkstoff, Außentemperaturen müssen ebenso Berücksichtigung finden.

Aushärtetabelle Easy Pox Systeme

Status: Feb. 2017